

ACCESSO TIPO A COPERTURA ALTA  
Punto di accesso tramite  
gancio scala parete.  
Conforme con R.E. Art.42 bis. 1 Accesso alla copertura

LUCERNAE  
Località per fumellazioni esistenti.  
SUPERFICIE NON CALPESTABILE

B/N/C  
Escozioni di fumo esistenti.  
SUPERFICIE NON CALPESTABILE

PANNELLI FOTOFONICI  
Pannelli fotovoltaici esistenti.  
SUPERFICIE NON CALPESTABILE

ACCESSO TIPO A COPERTURA BASSA  
Punto di accesso tramite  
gancio scala.  
Conforme con R.E. Art.42 bis. 1 Accesso alla copertura




PIANTA E SEZIONE INTERVENTO



**LEGENDA SISTEMI ANTICADUTA**

	FUNE ZINCATO Ø 8mm		SUPERFICIE NON CALPESTABILE
	PUNTO DI ANCORAGGIO - COLONNINA H/S/O		GOLFARE IN ACCIAIO
	GANCIO SAGOMATO PER COPPO		AREE DI MANOVRA IN SICUREZZA OPERATORE
	PUNTO DI ACCESSO ALLA COPERTURA		PASSANTE FUNE
	GANCIO SCALA		
	GANCIO SCALA PARETE		



**INSTALLAZIONE DI SISTEMI ANTICADUTA  
COPERTURA IMMOBILE MONUMENTALE IN COMUNE DI CERNUSCO SUL  
NAVIGLIO (MI).**

**TOTALE OPERE**  
€ 12.200,00

Rilievo delle coperture dell'edificio, inquadramento storico e urbanistico. Progetto del Sistema Anticaduta con ottenimento autorizzazione per interventi soggetti ad autorizzazione art.21 c.4 D.Lgs. n.42/2004 (Immobili di interesse Monumentale). Presentazione provvedimento autorizzativo Comunale con SCIA. Installazione del Sistema Anticaduta, collaudo, certificazione e rilascio della documentazione a norma di legge.

**PERIODO**  
Febbraio 2018

